

## Stručný výčet prováděných pracovních činností:

- Nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin (např. seřizování chodu motoru, geometrie náprav atd.).
- Zhotovení jednotlivých součástí vozidel nebo jejich renovace.
- Montáž dílů automobilového příslušenství.
- Opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla.
- Nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel.
- Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě.
- Stanovení diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřících přístrojů a stanovení způsobu opravy.

## Charakteristika místa výkonu práce:

Charakteristickým místem výkonu práce jsou zejména vnitřní pracoviště (dílny), kde se provádějí práce spojené s kontrolou, údržbou, nebo opravou motorových vozidel. Dle velikosti vnitřních prostor může na jednom pracovišti pracovat současně i několik zaměstnanců. Vyjma samotných pracovníků se na něm mohou pohybovat také cizí osoby (zákazníci, dodavatelé apod.). Pracoviště mohou být vybavena nejrůznější mechanizací a technickými zařízeními (např. zvedací plošiny, kompresory, přezouvačky apod.) anebo pracovními jámami.

## Kvalifikační požadavky:

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu, nebo vzdělání ve vzdělávacím programu mechanik opravář motorových vozidel. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru:

- mechanik opravář, opravářské práce;
- automechanik, technické práce v autoservisu;
- opravář zemědělských strojů, opravářské práce.

## Relevantní mimořádné provozní události:

- Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik při práci s ručním nářadím, strojními zařízeními nebo látkami pod tlakem.
- Úraz pracovníka v důsledku kontaktu s horkými povrchy.
- Pád pracovníka do hloubky (pracovní jámy).
- Úraz pracovníka následkem zasažení elektrickým proudem při běžné činnosti (dotyky pracovníka s živými částmi, které jsou pod napětím nebo s částmi, které se staly živými následkem nepříznivých podmínek jako např. porucha izolace, vadné funkce elektrické výstroje a výzbroje, chybějící jištění, apod.).
- Poškození zdraví pracovníka vlivem dlouhodobé expozice hluku, vibracím nebo prachu.
- Poškození zdraví pracovníka v důsledku opakovaného zaujímání nefyziologických pracovních poloh.
- Požár nebo výbuch v důsledku např. poruchy na elektrickém zařízení, iniciace hořlavých a hoření podporujících látek, samovznícení látek znečištěných provozními kapalinami, apod.
- Ztráta stability/pád zvednutého vozidla, samovolný pohyb vozidla, porucha strojního zařízení apod.
- Ztráta stability skladovacích regálů nebo stohů (pneumatiky).

## Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům:

- Školení o právních a ostatních předpisech BOZP, včetně interních předpisů zaměstnavatele.
- Provádění pracovně lékařských prohlídek.
- Seznámení pracovníků se stanovenými technologickými a pracovními postupy, jakož i zákazy a příkazy a ověřování jejich dodržování vedoucími pracovníky.
- Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce, opatřeními přijatými proti jejich působení a se stanovenými pracovními postupy.
- Seznámení pracovníků s umístěním prostředků první pomoci a hasebních prostředků, jakož i způsobem přivolání pomoci.
- Při práci používat pouze technická zařízení a nářadí v bezzávadném stavu.
- Udržování technických zařízení v bezpečném stavu prováděním pravidelných revizí, prohlídek, čištěním a odstraňováním zjištěných závad.
- Používání výhradně stanovených osobních ochranných pracovních prostředků.
- Pravidelný úklid a čištění pochozích rovin, pracovních prostor a používaných nářadí/zařízení.
- Nepřetěžovat regály a zajistit skladovaný/stohovaný materiál proti pádu nebo sesutí.

## Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.):

Pro kategorii 2: 1x za 5 let (osoby mladší 50 let) resp. 1x za 3 roky (osoby starší 50 let); Pro kategorii 2R a 3: 1x za 2 roky;

Pro práci v noci: 1x ročně;

Rizikové faktory:	Doporučené kategorie práce:	Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):	Základní právní předpisy, které se týkají výkonu práce (v platném znění):
<input checked="" type="checkbox"/> Prach	1 – 2 – 3 – 4		• Zákon č. 262/2006 Sb. § 101–106
<input checked="" type="checkbox"/> Chemické látky	1 – 2 – 3 – 4		• Zákon č. 309/2006 Sb. § 2, 4–7
<input checked="" type="checkbox"/> Hluk	1 – 2 – 3 – 4		• NV č. 101/2005 Sb. § 3, Pří. čl. 7, 8
<input checked="" type="checkbox"/> Vibrace	1 – 2 – 3 – 4		• NV č. 11/2002 Sb. § 2–7
<input checked="" type="checkbox"/> Fyzická zátěž	1 – 2 – 3		• NV č. 378/2001 Sb. § 3, 4
<input checked="" type="checkbox"/> Pracovní poloha	1 – 2 – 3		• NV č. 495/2001 Sb. § 3–5
<input type="checkbox"/> Zátěž teplem	1 – 2 – 3 – 4		• NV č. 361/2007 Sb. § 9–11, 24–30, 34, 35
<input type="checkbox"/> Zátěž chladem	1 – 2 – 3		
<input type="checkbox"/> Psychická zátěž	1 – 2 – 3		• Vyhláška č. 50/1978 Sb. § 3–5
<input type="checkbox"/> Neionizující záření a elektromagnetická pole	2 – 3		• Vyhláška č. 48/1982 Sb. § 194–202
<input type="checkbox"/> Zraková zátěž	1 – 2 – 3		
<input type="checkbox"/> Práce s biologickými činiteli	2 – 3 – 4		
<input type="checkbox"/> Zvýšený tlak vzduchu	2 – 3 – 4		

Seznam nebezpečí	Ohrožená část těla														Hodnocení rizik		
	Hlava					Horní končetiny		Dolní končetiny		Různé					N	P	MR (NxP)
	lebka	sluch	zrak	dýchací orgány	obličej	celá hlava	ruce /prsty	paže	chodidlo	nohy	pokožka	trup	vnitřní část těla	celé tělo			
<b>Mechanická nebezpečí</b>																	
Padající předměty	X								X								
Odletující částice			X								X						
Ostré hrany							X	X									
Pohybující se části zařízení							X										
Pohybující se předměty														X			
Kluzký / nestabilní povrch									X								
Špičaté předměty							X	X									
Látky pod tlakem nebo za sníženého tlaku		X			X		X	X		X							
Zvířata																	
<b>Chemická nebezpečí</b>																	
Nebezpečné plyny a páry																	
Nebezpečné kapaliny											X						
Nebezpečné pevné látky																	
Aerosol, kouř																	
Nedostatek kyslíku																	
Nebezpečné odpady							X				X						
<b>Biologická nebezpečí</b>																	
Patogenní látky																	
Alergeny																	
Živočišné jedy (toxiny)																	
Mikroorganismy (viry, bakterie)																	
Paraziti																	
Hmyz																	
<b>Elektrická nebezpečí</b>																	
Elektrický oblouk																	
Živé části							X										
Statická elektřina																	
Elektromagnetické pole																	
Elektrický zkrat							X										
Blesk, atmosférická elektřina																	
<b>Nebezpečí záření</b>																	
Optické záření (IC, VIS a UV)																	
Nízkofrekvenční el-mag záření																	
Vysokofrekvenční el-mag záření																	
Laserové záření																	
Ionizující záření																	
<b>Tepelná nebezpečí</b>																	
Sálavé teplo																	
Konvektivní teplo																	
Kontakt s horkou kapalinou														X			
Kontakt s horkým plynem																	
Kontakt s taveninou																	
Kontakt s horkým povrchem							X	X									
Plamen																	
Výbuch														X			
Kontakt s chladnou kapalinou																	
Kontakt s chladným plynem																	
Kontakt s chladným povrchem																	
Sněh, led, tříšť																	
<b>Nebezpečí hluku</b>																	
Vysoce impulsní hluk																	
Proměnný hluk		X															
Ustálený hluk																	
Vysokofrekvenční hluk																	
Ultrazvuk																	
Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk																	
<b>Nebezpečí vibrací</b>																	
Vibrace přenášená na ruce							X										
Vibrace způsobující kmitání v horní části páteře a hlavy																	
Vibrace přenášené na celé tělo																	
<b>Ergonomická nebezpečí</b>																	
Vysoká teplota vzduchu																	
Nízká teplota vzduchu																	
Nízká/vysoká vlhkost vzduchu																	
Nízká úroveň osvětlení			X														
Oslňující světlo																	
Blikání, stroboskopické jevy																	
Příliš malé vizuální detaily																	
Nevhodná výška pracovní roviny												X					
Nedostatečná výška pracoviště																	
Omezený pracovní prostor							X	X		X							
Ztížený průchod																	
Nepříjemná pracovní poloha							X	X		X		X					
Nevhodné dosahové vzdálenosti							X	X									
Monotónní činnost																	
Vnucené pracovní tempo																	
Trvalé sledování obrazovek																	
Ruční manipulace																	
- s nářadím							X	X				X					
- s břemeny								X				X					
- s vozíky																	

Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků	Požadavek na shodu s normou	Orientační životnost (měs.)
<b>Pro ochranu hlavy</b>		
<input type="checkbox"/> ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany	EN 397+A1, EN 14052+A1	PV
<input type="checkbox"/> průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou	EN 812	24
<input type="checkbox"/> ochrana proti skalpování		24
<input type="checkbox"/> ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla)	EN ISO 11612	24
<input type="checkbox"/> ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu		12
<input type="checkbox"/> ochranná pokrývka hlavy proti chladu	EN 342	24
<b>Pro ochranu sluchu</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky	EN 352-2	PO
<input type="checkbox"/> mušlové chrániče sluchu	EN 352-1	12
<input type="checkbox"/> akustické přílby (tzv. protihlukové přílby)		24
<input type="checkbox"/> mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přílbám	EN 352-3	12
<input type="checkbox"/> chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem	EN 352-4,-5,-6	PV
<b>Pro ochranu očí a obličeje</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ochranné brýle	EN 166	12
<input type="checkbox"/> ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ nebo VIS záření	EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175	12
<input type="checkbox"/> ochranné obličejové štíty	EN 166, EN 1731	12
<input type="checkbox"/> svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přílby)	EN 166, EN 175, EN 379+A1	24
<b>Pro ochranu dýchacích orgánů</b>		
<input type="checkbox"/> filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí	EN 149+A1	PO
<input type="checkbox"/> masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí	EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143,	PO
<input type="checkbox"/> izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu	EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594	36
<input type="checkbox"/> prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly	EN 12941+A2 / EN 12942	PV
<b>Pro ochranu rukou a paží</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu	EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2	PO až 3
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před vibracemi	EN ISO 10819	6
<input checked="" type="checkbox"/> rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli	EN 374-1,-2,-3,-4	PO až 2
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před elektrinou	EN 60903-ed.2, EN 12477+A1, EN 16350	3 až 6
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm	EN 407, EN 12477+A1	3 až 6
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před nízkými teplotami	EN 511	3 až 6
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivním látkám	EN 421	24
<input type="checkbox"/> palcové rukavice	EN 420+A1, EN 388	2
<input type="checkbox"/> ochranné návleky na prsty		1
<input type="checkbox"/> ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky)	EN 1082-1,-2	6 až 24
<input type="checkbox"/> ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokřem nebo znečišťujícím prostředí	EN 420+A1	PO
<b>Pro ochranu nohou</b>		
<input type="checkbox"/> obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí	EN ISO 20 347, EN ISO 20 345	24
<input checked="" type="checkbox"/> obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou	EN ISO 20 345, EN ISO 20 346	12 až 24
<input type="checkbox"/> obuv, kterou lze rychle vyzout		12
<input type="checkbox"/> obuv s podešví odolnou proti žáru (perko)	EN ISO 20 349	12
<input checked="" type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezúvková obuv s protiskluznou podešví	EN ISO 20 345	9 až 24
<input type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezúvková obuv odolná proti vibracím	EN ISO 20 345	12
<input type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezúvková obuv antistatická	EN ISO 20 345	12
<input type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezúvková obuv tepelně izolační	EN ISO 20 345	6
<input type="checkbox"/> obuv chránící před chemickými látkami	EN 13832-2,-3	6 až 12
<input type="checkbox"/> ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil	EN ISO 17249 ed.2	12
<input type="checkbox"/> ochrana nohou proti pořezání (kamaše)	EN ISO 381-5	6 až 12
<input type="checkbox"/> chrániče kolen	EN 14404+A1	12
<input type="checkbox"/> chrániče nártu	EN 13277	12
<input type="checkbox"/> vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu)	EN ISO 20345	24 až 36
<b>Pro ochranu trupu a břicha</b>		
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu	EN ISO 13998, EN 381-11	24 až 48
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem	EN ISO 9185	24
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli	EN 14605+A1	6 až 12
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu	EN 342	24 až 36
<input type="checkbox"/> vyhřívané vesty		36 až 72
<input type="checkbox"/> ochranné zástěry proti vodě		18
<input type="checkbox"/> záchranné plovací vesty	EN ISO 12402-6+A1	24 až 48
<input type="checkbox"/> zástěry na ochranu před rentgenovým zářením	EN 61331-3	24 až 36
<input type="checkbox"/> bederní pásy, protektory		24 až 36
<b>Prostředky pro prevenci pádů</b>		
<input type="checkbox"/> úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků	EN 353-1, EN 354, EN 361, EN 362, EN 795,	12
<input type="checkbox"/> brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků	EN 355, EN 360, EN 363	PV
<input type="checkbox"/> prostředky pro polohování těla	EN 358	PV
<b>Ochranné oděvy</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ochranné pracovní oděvy (dvojdielné, kombinézy)	EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5, EN ISO 20471+A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1	6 až 24
<input type="checkbox"/> oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním náradím (proti bodnutí, pořezání apod.)	EN 381	12
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli	EN 14605+A1	12 až 24
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy	EN 14126	JP
<input type="checkbox"/> oděvy chránící před rozstříklem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením	EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942	PO až 24
<input type="checkbox"/> oděvy odolné proti žáru a ohni	EN 11611, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116	6 až 24
<input type="checkbox"/> oděvy proti chladu	EN 342, EN 343+A1, EN 14058	36
<input type="checkbox"/> oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé)	EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1	12 až 24
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před ionizujícím zářením	EN 1073-1,2	36
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před kontaminací radioaktivními částicemi	EN 1073-2	JP
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku	EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2	12
<input type="checkbox"/> oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům	EN 14605+A1, EN ISO 13982-1; EN 13034 + A1	JP
<input type="checkbox"/> oděvy plynotěsné	EN 943, EN 14126	PV
<input checked="" type="checkbox"/> oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních	EN ISO 20471	6 až 24

PV	Podle určení výrobce
PO	Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
JP	Pro jednorázové použití

## Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce

### Práce s ručním nářadím (včetně elektrického)

#### Pokyny pro bezpečnou práci:

- Při práci s nářadím je nutné dbát zvýšené opatnosti.
- V případě práce s ručními bruskami nebo vzduchovou pistolí, je nutné do pracovního prostoru zamezit vstupu nepovolaným osobám.
- Používané nářadí musí být pravidelně čistěno, udržováno v provozuschopném stavu, pravidelně revidováno/kontrolováno a skladováno na předem určených místech.
- V případě, že při práci hrozí odlet částic (např. při broušení), nebo jiné nebezpečí, musí pracovníci používat přidělené OOPP.

#### Zakázané práce:

- Používat nářadí poškozené (včetně otřepu) nebo v rozporu s návodem k používání od výrobce.
- Manipulovat s elektrickým nářadím za přívodní elektrický kabel, nebo ho přenášet s prstem na spínači.

### Manipulace s materiálem

#### Pokyny pro bezpečnou práci:

- Při ruční manipulaci s břemeny dodržovat stanovené hygienické limity pro hmotnosti přenášených břemen a zásady bezpečné práce s důrazem kladeným na ergonomii.
- Plochy, po kterých je s břemeny manipulováno, musejí být rovné, zpevněné a čisté.
- Tam, kde při manipulaci hrozí nebezpečí poříznutí o ostré hrany nebo bodnutí o špičaté předměty, je nutné používat vhodné OOPP (rukavice, pracovní oděvy).
- S nadměrnými těžkými nebo rozměrnými břemeny manipulovat pomocí technických zařízení nebo za pomoci více osob.
- Pro manipulaci s materiálem zajistit dostatek pracovního prostoru a dostatečné osvětlení.

#### Zakázané práce:

- Manipulovat s materiálem při nedostatečném výhledu při chůzi.
- Manipulovat s materiálem s rukama od těla, s rukama nad hlavou, zvedat ho bez podřepu nebo se shrbenými zády.
- Manipulovat s břemenem znečištěným od oleje nebo jiných provozních kapalin.

### Práce v pracovní jámě

#### Pokyny pro bezpečnou práci:

- Před vstupem do jámy musí být provedena kontrola přítomnosti zdraví nebezpečných výparů, včetně v ní umístěných nádob např. s hořlavými kapalinami (musejí být odstraněny).
- V případě instalované umělé ventilace vzduchu, musí být její chod spuštěn vždy před vstupem do jámy.
- Jáma, která se dlouhodobě nepoužívá, musí být vhodným způsobem zakryta (např. dostatečně únosnými prkny bez vzájemných mezer).
- Jámu musí být možné kdykoliv bezpečně opustit (i v případě, že nad ní stojí dopravní prostředek).
- Jáma musí být dostatečně osvětlena.

#### Zakázané práce:

- Vypouštět palivovou nádrž dopravního prostředku nad jámou nebo v její blízkosti (nebezpečí plynoucím z vytvářených výparů).
- Pracovat v jámě, pokud není dopravní prostředek řádně zajištěn proti pohybu.
- Přeskakovat jámu nebo stát obkročmo nad ní.

### Používání zdvihací plošiny nebo zvedáku

#### Pokyny pro bezpečnou práci:

- Obsluhu smí provádět pouze pověřené a zaškolené osoby a způsobem dle návodu k obsluze.
- Před zahájením práce musí být provedena kontrola bezzávadného stavu zařízení.
- Zařízení musí být pravidelně kontrolováno, revidováno a musí být zajištěna pravidelná údržba v souladu s pokyny výrobce.
- Ramena plošiny nebo pracovní plochy zvedáku musí být udržována v čistém a suchém stavu bez mastnot.

#### Zakázané práce:

- Umožnění pohybu nepovolaných osob v nebezpečném prostoru zařízení, nebo umožnění obsluhy zařízení těmito osobám.
- Používat plošinu ke zdvihání osob, pokud výrobce zařízení nestanoví jinak.
- Při pohybu plošiny se pohybovat pod ní, nebo v její těsné blízkosti.
- Překračovat maximální stanovenou nosnost zařízení.
- Strkat ruce nebo chodila do pracovního prostoru, kde může dojít k sevření nebo stříhu.

### Používání kompresorů

#### Pokyny pro bezpečnou práci:

- Obsluhu smí provádět pouze pověřené a zaškolené osoby a způsobem dle návodu k obsluze.
- Tlaková nádoba musí být ustavena tak, aby byla pokud možno přístupná ze všech stran, a aby byl viditelný výrobní štítek.
- Při provozu zařízení se nedotýkat spojovací hadice a agregátu, které se zahřívají.
- Zařízení musí být při provozu dobře chlazeno prostřednictvím volného přísunu čerstvého vzduchu.
- Po ukončení práce nutno ze vzdušníku vypustit tlak a odpojit zařízení od přívodu elektrické energie; všechny manometry musí ukazovat nulu.
- Během provozu zařízení dochází ke zvýšení hlučnosti, proto je nutné používat vhodnou ochranu sluchu.
- Zařízení musí být pravidelně kontrolováno, revidováno a musí být zajištěna pravidelná údržba v souladu s pokyny výrobce.

#### Zakázané práce:

- Používat zařízení s poškozenou ochrannou plombou nebo poškozeným pojistným ventilem.
- Nasávat do zařízení hořlavé plyny nebo vzduch znečištěný prachem.

### Metodologie pro vyhodnocení rizik (k tabulce na s. 16)

P Pravděpodobnost	
Lze očekávat (stává se často)	10
Je to možné	6
Ne příliš obvyklé, ale možné	3
Ne příliš pravděpodobné, ale již se někde stalo	1
Možné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo	0,5
Prakticky nemožné	0,2
Vyloučené	0,1

N Následky (závažnost)	
Katastrofa (mnoho SÚ, nebo škoda přes 100 mil.Kč)	100
Závažná havárie (několik SÚ, nebo škoda přes 10 mil. Kč)	40
Havárie (jeden SÚ, nebo škoda přes 1 mil. Kč)	15
Vážná nehoda (těžký úraz, nebo škoda přes 100 tis.Kč)	7
Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, nebo škoda přes 10 tis.Kč)	3
Porucha (drobné poranění, nebo škoda nad 1 tis. Kč)	1

Poznámka: SÚ = smrtelný úraz

Míra rizika (MR)	Úroveň rizika	Kategorie přijatelnosti	Priorita opatření
≥ 160	velmi vysoké riziko		
48 až 159	vysoké riziko	nepřijatelné riziko	Přerušit provoz nebo ihned přijmout opatření ke snížení rizika
20 až 47	významné riziko		
8 až 19	zvýšené riziko	podmíněně přijatelné riziko	Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu
3,1 až 7	mírné riziko		
≤ 3	zanedbatelné riziko	přijatelné riziko	Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti

Poznámka: Tato karta BOZP je pouze základním východiskem pro praktické uplatňování zásad prevence rizik na pracovištích a neřeší uvedenou problematiku vyčerpávajícím způsobem.  
 Vypracovala: Ing. Jakub Marek  
 © Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. 2016 www.zuboz.cz